

対策箇所一覧表

【本庄小学校】

| 点検 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 暫定対策 | 改善・充実 | 恒久対策 | 事業主体 | 恒久 対策済 |
|----------|----------------|----------------------|--|----------------|-----------|--------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 県道 法ヶ岳本庄線 | 毎日屋～こぼと保育園 | 通学路になっているが、車道の狭いところがあり自動車との接触等、事故が心配である。 | 道路の拡張 歩道の設置 | 横断歩道の設置要望 | | 道路の拡張 歩道の設置 | 高岡土木事務所 高岡警察署 | |
| 2 | 町道 宮王丸十日町東線 | 本庄小～萬福寺入口 | 交通量が多い割には道路が狭い。通学時に頻繁に通行するため、とても危険である。 | ビッグデータ等の活用 | | ビッグデータ等の活用を して情報を収集する | | 国富町 | |
| 3 | 町道 横町通線 | 六日町交差点周辺 | 設置されている街灯が暗く夕方は人とぶつかりそうで危険である。 | 街灯の設置 | | | | 国富町 | |
| 4 | 町道 仲町谷ノ口線 | Aコープからの下り坂 | 狭い上にカーブになっており、車両の離合の際は児童は大変危険である。 | 道路の拡張 歩道の設置 | | | | 国富町 | |
| 5 | 町道 稲荷仮屋原線 | 給食センター前の道路から仮屋原方面の道路 | 車道の幅員が狭く、大型車の通行も多いので通行者が大変危険である。 | 道路の拡張 歩道の設置 | 外側線の引き直し | | 道路の拡張 | 国富町 | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

対策箇所一覧表

【森永小学校】

| 点検 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 暫定対策 | 改善・充実 | 恒久対策 | 事業主体 | 恒久 対策 済 |
|----------|-------------|-------------------|---|---------------------------|------|-------|---------------------|------|---------------|
| 1 | 町道 向高古川線 | 向高交差点～向高公民館 方面 | 道路に沿って幅の広い用水路が 流れている。ガードレールはし てあるが、所々に隙間があり、 用水路に架かっている短い橋に は両脇に何もついていない。 | 柵の設置 | | | | 国富町 | |
| 2 | 町道 森永中央線 | 飯盛地区の通学路 | 道路沿いに木が生い茂って、昼 間でも薄暗く、下校時にはさら に暗くなり自動車の通行も多く 危険である。 | 木を切ってもらい、視界 を明るくしてほしい。 | | | 広報にて呼びかけを行っ ている。 | 国富町 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |

対策箇所一覧表

【八代小学校】

| 点検 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 暫定対策 | 改善・充実 | 恒久対策 | 事業主体 | 恒久 対策 済 |
|----------|---------------------------|---------------|---|---------------------------|--------|-------|--------|-------------------------|---------------|
| 1 | 県道 都農綾線 町道 大坪殿尾線 | 大坪交差点 | 交通量が多く、見通しも悪い。 現在、点滅式の信号はついてる が、事故の心配がある。 | 信号機の設置 | 看板等の設置 | | 信号機の設置 | 高岡警察署 高岡土木事務所 国富町 | |
| 2 | 県道 都農綾線 | 大坪交差点～深年入口バス停 | 子どもが一人になった時に周囲 の目が少ない。落葉が堆積して いるため、滑りやすい。 | 防犯カメラ・防犯灯の設置 定期的な清掃・整備 | | | 清掃・整備 | 高岡土木事務所 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

対策箇所一覧表

【木脇小学校】

| 点検 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 暫定対策 | 改善・充実 | 恒久対策 | 事業主体 | 恒久 対策 済 |
|----------|--------------|------------------------------|---|---------------------|----------|-------|---------------------|------------------|---------------|
| 1 | 県道 旭村木脇線 | 木脇保育園前の道路 | 交通量が多いが歩道と車道の境目が白線のみとなっている。登校時は道路の左右を児童が通り、カーブにもなっているため、車と接触する危険がある。この区間は、車両通行が多いため危険を感じる。 | 歩道の設置 | 減速マークの設置 | | 歩道の設置 | 高岡土木事務所 | |
| 2 | 県道 旭村木脇線 | 木脇保育園東側道路 | 道路が狭く二又に分かれているが減速せず、ウィンカーも出さずに曲がっていく車もある。ガードレール等もない。歩道と車道の境目が白線のみ。30キロ制限道路であるが守っていない車が多いため、大変危険である。 | 歩道の設置 | 減速マークの設置 | | 歩道の設置 | 高岡土木事務所 | |
| 3 | 町道 小藪寺前線 | フェニックスハイツから興聖寺方面へ曲がり、平原に抜ける道 | 歩車分離の信号が出てから、抜け道として利用する車が多くなり、危険である。歩道もガードレールもなく、大変危険である。保護者からも対応の要望が届いている。 | 歩道の設置 スクールゾーンの設定 | | | 歩道の設置 スクールゾーンの設定 | 国富町 | |
| 4 | 県道 佐土原国富線 | 平原交差点からアスモまでの道路 | 大雨の時に、道路脇に水がたまり、車が通ると歩行者に水をはねる。 | 定期的な点検 | | | 定期的な点検 | 高岡土木事務所 | |
| 5 | 県道 宮崎須木線 | 日野鮮魚～ファミリーマートの道路 | 街灯がなく、日没後暗くて、防犯上も危険である。 | 街灯の設置 | | | 街灯の設置 | 国富町 | |
| 6 | 町道 牟田塚原線 | 塚原地区の住宅地付近 | 坂道が多く、自転車や自動車のスピードが上がりが、危険である。白線もない。地区でも注意するように呼び掛けている、危険な状態である。また、大雨の際は、道が川のようになり、歩行も困難な場合がある。 | 歩道の設置 | | | 歩道の設置 | 国富町 | |
| 7 | 県道 高鍋高岡線 | 三名地区センター前 | 集団登校の道に行くために県道24号線を横断しなければならないが、横断歩道がないため、遠回りをするしなければならない。昨年度は飛び出しから急ブレーキをかけなければならなかったという事案も発生しており、車もかなりのスピードで走っているため、大変危険である。現在かなり遠回りをして登校させている。 | 横断歩道及び信号の設置 | | | 横断歩道及び信号の設置 | 高岡警察署 | |
| 8 | 県道 旭村木脇線 | 県道旭村木脇線山崎橋 | カーブの歩道横排水が詰まりやすく、大雨の時水がたまり大変危険である。 | 定期的な点検 | | | 定期的な点検 | 高岡土木事務所 | |
| 9 | 県道 宮崎須木線 | 岩地野交差点より東側 | スマートインターチェンジの完成に伴う交通量の増大が見込まれるが、歩道が未整備であるため通学する児童が危険である。 | 歩道の設置 | | | 歩道の設置 | 高岡警察署 高岡土木事務所 | |

対策箇所一覧表

【本庄中学校】

| 点検 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 暫定対策 | 改善・充実 | 恒久対策 | 事業主体 | 恒久 対策済 |
|----------|---------------|---------------|--|-----------------------|------|--------------------------|------|------|-----------|
| 1 | 町道 十日町須志田線 | 本庄中学校前～須志田体育館 | 交通量が多い割には道路が狭い。通学時に頻繁に通行するため、とても危険である。 | ビッグデータ等の活用 速度制限の設置 | | ビッグデータ等の活用を して情報を収集する | | 国富町 | |
| 2 | 町道 稲荷仮屋原線 | 八幡神社裏～役場横入り口 | 苔があったり、落ち葉が散乱して いたりして危険である。 | 路面清掃 | | | 路面清掃 | 国富町 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

対策箇所一覧表

【八代中学校】

| 点検 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 暫定対策 | 改善・充実 | 恒久対策 | 事業主体 | 恒久 対策 済 |
|----------|----------------------------|------------|--|-----------|------|-------|-----------|---------|---------------|
| 1 | 町道 尾園永田線 | 門前橋 | 橋が狭く、大型車が通ると危険である。 | 橋の拡張・片側通行 | | | | 国富町 | |
| 2 | 県道 都農綾線 | 大坪JA～中別府 | 道路脇から草が生い茂っている。 日陰になるため、コケ・青のりなどで滑りやすくなっている。 小規模な土砂崩れがあったので、通行時少し不安。 | 清掃・整備 | | | 清掃・整備 | 高岡土木事務所 | |
| 3 | 町道 大坪殿尾線 町道 尾園永田線 | 永田～中学校までの坂 | 道路脇から草が生い茂っている。 日陰になるため、コケ・青のりなどで滑りやすくなっている。 | 定期的な清掃・整備 | | | 定期的な清掃・整備 | 国富町 | |
| 4 | 町道 馬場牛の宮線 | 門前～中学校までの坂 | 道路脇から草が生い茂っている。 日陰になるため、コケ・青のりなどで滑りやすくなっている。竹が生い茂っており、雨天時などに竹が道路に倒れてくる。 | 定期的な清掃・整備 | | | 定期的な清掃・整備 | 国富町 | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |

対策箇所一覧表

【木脇中学校】

| 点検 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 暫定対策 | 改善・充実 | 恒久対策 | 事業主体 | 恒久 対策 済 |
|----------|--------------|---------------|--|--------------------------|------|-------|--------------------|------------------|---------------|
| 1 | 県道 佐土原国富線 | 平原交差点を挟んだ道路 | 街灯が少なく、冬場は危険である。 | 街灯の設置 | | | 街灯の設置 | | |
| 2 | 町道 桑鶴堂ヶ峯線 | 三名地区センター～熊野神社 | 木の枝が生い茂っている。落ち葉も多く、タイヤが滑りやすい。カーブミラーが見えにくい。 | 定期的な清掃・整備 カーブミラーの角度修正 | | | 定期的な清掃・整備 ミラー修正 | 国富町 | |
| 3 | 県道 宮崎須木線 | JAの通り沿いのカーブ | 先が見えにくい。交通量も多いので、危険を感じる。 | カーブミラーの設置 看板等の設置 | | | 看板等の設置 | 高岡警察署 高岡土木事務所 | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |