


ひがししろかたぐん くにとみちょう やつしろ
宮崎県 東諸県郡国富町 八代中学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)



【対策検討メンバー】教育委員会、宮崎県高岡土木事務所、高岡警察署、国富町都市建設課、総務課

● 要対策箇所(学校からの要望)

＜位置図番号2:大坪JA～中別府＞

- ・道路脇から草が生い茂っている。
- ・日陰になるため、苔や青のりなどで滑りやすくなっている。
- ・小規模な土砂崩れがあったので、通行時少し不安。

＜対策の検討内容＞

- ・清掃、整備

＜位置図番号4:門前～中学校での坂＞

- ・道路脇から草が生い茂っている。
- ・日陰になるため、苔や青のりなどで滑りやすくなっている。
- ・雨天時などに竹が道路に倒れてくる。

＜対策の検討内容＞

- ・定期的な清掃・整備

＜位置図番号1:門前橋＞

- ・橋が狭く、大型車が通ると危険である。

＜対策の検討内容＞

- ・橋の拡張、片側通行

＜位置図番号3:永田～中学校までの坂＞

- ・道路脇から草が生い茂っている。
- ・日陰になるため、苔や青のりなどで滑りやすくなっている。

＜対策の検討内容＞

- ・定期的な清掃・整備

