


宮崎県 東諸県郡国富町 木脇小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】宮崎県高岡土木事務所、高岡警察署、国富町都市建設課、国富町教育委員会



--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所

【点検番号2】
道幅が狭く、歩道がないため、通行のとき車両と接触する危険がある。
＜対策メニュー＞
線形改良・歩道整備【高岡土木事務所】

【点検番号3】
歩道がないため、車同士の離合の際、歩行者と接触する危険がある。
＜対策メニュー＞
歩道整備【国富町】

【点検番号4】
学校方面からタカヤマ方面へ行く車が内側を回るため、巻き込まれる危険がある。
＜対策メニュー＞
ガードレールの設置【国富町】

【点検番号5】
道路の幅が狭いためか歩道がなくスピードを出して通る車が多い。
＜対策メニュー＞
歩道整備【国富町】

【点検番号6】
坂道が多く、車も自転車もスピードが出やすいため危険である。
＜対策メニュー＞
歩道整備【国富町】

【点検番号7】
歩道が狭い箇所がある。
＜暫定対策＞
減速マーキングの設置
＜対策メニュー＞
歩道拡幅【高岡土木事務所】

【点検番号1】
白線が消えかかっている。
＜暫定対策＞
交通管理者との協議
＜対策メニュー＞
白線の塗りなおし【高岡警察署】

