



地面がかなり掘られて、生コンも流し込まれています。門の左側の樹木と塀が取り除かれ、新たな出入口が作られつつあるのが分かりますか。前回よりもっと大きなクレーン車が入るからです。



流し込まれた生コンにビニールがかけられ、雨に濡れて劣化しないようにしてあるようです。また、穴が崩れないようにブルーのシートも設置してあります。梅雨の時期は作業員の方も大変です。