

約1か月ぶりに新体育館に入りました。工事はかなり進んでいて、壁にはすでに木材がはられ、床も4分の3程は、できあがっていました。木の香りがして、とてもいい感じの体育館になりつつあります。窓ガラスも設置されています。






白色の接着剤を使って、床板をはる作業が続けられていました。一枚一枚丁寧にはられていました。



多目的トレーニング室（新体操部が主に使う）の工事も順調に進んでいるようです。2階ギャラリーからも新体操部の練習の様子が眺められるようになっています。いろいろ考えられた設計になっていることが完成すると分かるはずです。



天井がかなり高いことが分かります。床はまだはられていませんでした。2階部分には、窓にカーテンをする時のための手すり付きの通路が設置されています。



新体育館の玄関入口付近の様子です。窓ガラスも設置されて、明るい感じの玄関になっています。



バスケットボール用の器具も設置されていました。



上方は2階ギャラリー。1㎡当たり500kgに耐えられる。



ステージ部分の支柱。ステージ下は、椅子を格納。



新体育館の床の構造はこのようになっています。



ステージ左側の部屋からステージに入る階段です。



新体育館西側。更衣室、トイレ部分になります。



更衣室の内部。戸棚が設置されることになります。



「4R 運動を推進しよう!」「職場の美化に協力しよう!」

4R 運動とは・・・リフューズ refuse (持ち込まない)、リデュース reduce (減量)、リユース reuse (再利用)、リサイクル recycle (再資源化) です。「環境に優しく」を考えて、建築工事は進められています。