

対策箇所一覧表

【本庄小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 稲荷仮屋原線	八幡から仮屋原への道路	路側帯がない。 歩行者用の白線も消えかかっている。	歩道と車道の明確な区別		谷ノ口橋付近から、古城橋付近までの施工完了	道路改良に併せて施工予定	都市建設課	
2	町道 稲荷仮屋原線	給食センター前の通学路	車道の幅員が狭く、大型車の通行も多いので通行者が大変危険であるため道路改良と歩道の設置を要望したい。	道路拡幅 車道舗装(置換) 交差点改良 歩道の設置			道路拡幅 車道舗装(置換) 交差点改良 歩道の設置	国富町	
3	県道 法ヶ岳本庄線	毎日屋〜こばと保育園	通学路になっているが、車道が狭いところがあり自動車との接触等、事故が心配である。	道路拡幅 歩道の設置			道路拡幅 歩道の設置	高岡土木事務所	
4									
5									
6									
7									

対策箇所一覧表

【森永小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
1	町道 向高須志田線	森永交差点～農村広場	道路が狭く、歩道がない。 車両の通行が多いので危険。	路側帯の拡張 歩道の設置	改良計画について検討			都市建設課	
2	町道 向高須志田線	森永交差点北T字路～ 森永小東入口前のT字路付近	森っこ坂前のカーブミラーが運転手 から見えにくく危険。	ミラーの修繕・角度の調整	ミラーの取替、角度調節	ミラーの取替、角度調節	ミラーの取替、角度調節	総務課	
4	町道 竹田永田線	須志田地区及び飯盛地区	カーブミラーの設置位置が高い 樹木により見えにくい。	カーブミラーの設置位置の変 更 樹木の伐採	ミラーの角度調節、枝伐採	ミラーの角度調節、枝伐採	ミラーの角度調節、枝伐採	総務課	
5	町道 向高須志田線	森永小学校正門前	カーブミラーの鏡面が劣化していて 見えにくい。	ミラーの取替	ミラーの取替	ミラーの取替	ミラーの取替	総務課	
6									
7									
8									

対策箇所一覧表

【八代小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 尾園永田線	門前橋 (町道)尾園永田線	幅が狭く、児童と車の接触が危ぶまれる。	橋を交互通行にする。 歩行者用の橋の設置	橋梁の改修について検討			都市建設課	
2	町道 馬場牛の宮線	小学校前の郵便局～門前 (町道)馬場牛の宮線	歩道に雑草が茂り、折れた竹も出てきている。登下校する際、けがをする可能性が高いと考える。	歩道の雑草や竹の除去	通行の支障となる雑草や竹の伐採		要望時に随時対応	都市建設課	
3	県道 都農綾線	馬渡地区～大坪交差点 (県道) 都農綾線	歩道に落ち葉が重なり、とても滑りやすくなっている。	歩道の落ち葉や土の除去	状況確認後、路線担当業者にて対応			高岡土木事務所	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

対策箇所一覧表

【木脇小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 桑鶴堂ヶ峯線	桑鶴地区 プール入り口の坂道 町道 桑鶴堂ヶ峯線	坂の上はカーブになっているため、三名方面から走行してくる車両が見えづらい。	カーブミラーの設置場所の変更・増設	ミラーの取替	ミラーの取替	ミラーの取替	総務課	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

対策箇所一覧表

【本庄中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道 宮崎須木線	県道26号線より堤防へ向かう側道 県道 宮崎須木線	・街灯がなく、昨年度は不審者が頻繁に出て いる状況。 ・堤防へ降りる下り坂に砂利が多く、滑ってけ がをした生徒が3～4名いる。 ・草が伸びていて危ない。	防犯灯と街灯の設置 定期的な砂利の除去 定期的な草刈り	砂利の除去については、舗 装の改善後経過観察	防犯灯については支柱2箇 所	草刈りについては、年間委 託業者にて対応予定	高岡土木事務所	
2	県道 宮崎須木線	県道26号線より堤防へ向かう歩道 県道 宮崎須木線	歩道のアスファルトが波打っており、自転車 通学生は危険な状況である。	歩道の舗装のやり直し			令和2年度内に舗装補修工 事完了	高岡土木事務所	
3	町道 十日町須志田線	飯盛須志田方面の通学路 (学校正門前の道路) 町道 十日町須志田線	・学校正門前の横断歩道が消えかかってお り、車両化の確認しにくい状況にある。多くの 生徒が横断する場所でもあるので、大変危 険である。	速度制限(スクールゾーン等) 横断歩道の塗り直し		横断歩道の補修を業者に発 注済み。	速度制限については現在 30km/hであり、これより下げ ることは出来ない。	高岡警察署	
4	町道 仲町下本庄線	県道24号線から県道26号線仲町 交差点までの坂道 町道 仲町下本庄線	・雨の日は自転車が滑りやすい。	舗装の改善及び定期的な草 刈り	定期的な草刈り		令和2年度内に舗装の補修 予定 要望に応じて随時対応	都市建設課	
5	町道 稲荷仮屋原線	橋の段差 町道 稲荷仮屋原線	八幡の町グラウンドから降りてきた橋(深年川 を渡る)に、段差がある。排水路が金属面、 橋の接合部の段差と連続しており、下り坂を 降りてきた生徒が危険である。	舗装の改善			令和2年度内に舗装の補修 予定	都市建設課	
6									
7									
8									
9									
10									

対策箇所一覧表

【八代中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道 都農綾線	馬渡地区、坂道 県道 都農綾線	木の枝などが落ちていることが多い。	定期的な清掃 歩道の整備	状況確認後、路線担当者にて対応			高岡土木事務所	
2	町道 馬場牛の宮線	八代中学校から、伊左生(一丁目)方面へ下りていく坂道 町道 馬場牛の宮線	特になし	竹の伐採	通行の支障となる竹の伐採		要望時に随時対応	都市建設課	
3	町道 尾園永田線	門前橋 町道 尾園永田線	橋の幅が狭いため、自転車と車の接触が起こりそう。	橋の拡幅 橋の老朽化に対する修繕	橋梁の改修について検討			都市建設課	
4	町道 萩原川上線	深年から切畑方面へ下りる道 町道 萩原川上線	よく通行止めになる。別の下りる道も、暗くて狭い。	道路整備 防犯灯の設置	R4年度完成予定 道路改良後再設置	必要であれば、防犯灯増設	道路整備	都市建設課 総務課	
5	町道 大坪殿尾線	たばこ乾燥場から、八代中学校への坂道 町道 大坪殿尾線	コケが多く、滑りやすい。ガードレールが壊れている。	コケの除去 ガードレールの修繕	定期的な清掃		要望時に随時対応	都市建設課	
6	県道 都農綾線	JA八代から北俣方面への道 県道 都農綾線	落ち葉やコケがあり、滑りやすい。木が伸びて、歩道が通りにくくなっている。	定期的な清掃 歩道の整備	状況確認後、路線担当者にて対応			高岡土木事務所	
7	町道 尾園永田線	門前橋へ続く町道 町道 尾園永田線	門前橋前後の道路幅が狭く、通学生徒が車両と接近する機会が多く危険である。	道路の拡張・歩道の設置 橋梁の拡張(梁川原橋)	道路の拡張・歩道設置の検討			都市建設課	
8									

対策箇所一覧表

【木脇中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 桑鶴堂ヶ峯線	木脇小学校から六野方面に上がる道(堂ヶ峯) 町道 桑鶴堂ヶ峯線	道路が狭い・台風等の後、木が道路に倒れているときがある・六野に近い歩道は、山側に落ち込んでいたり亀裂が入ったりしている・街灯が少ない、併せて点灯していない街灯もある・古い看板(交通ルールの呼びかけ?)が置いたままになっている。	歩道の修繕 パトロール 看板の撤去	歩道について通行規制を行う 必要であれば防犯灯増設	必要であれば防犯灯増設	歩道の修繕について経過観察を行い、事業を検討する 必要であれば防犯灯増設	都市建設課 総務課	
2	町道 太田原赤池線	太田原橋堤防 町道 太田原赤池線	朝の登校時、堤防を走る車を見かけることがある。	定期的な巡回・指導	町道であるため、通行の規制は難しい			高岡警察署	
3	県道 高鍋高岡線	西都・高岡線 県道 高鍋高岡線	歩道に苔が生えている箇所があり、自転車が滑りやすい。	定期的な清掃	状況確認後、路線担当者にて対応			高岡土木事務所	
4	町道 早萩塚原線	綾サイクリングロード 町道 早萩塚原線	東屋がたまり場所になりやすい。	定期的な巡回・指導			パトロールを実施します	高岡警察署	
5									
6									
7									
8									
9									