

対策箇所一覧表

【本庄小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	安全対策	維持補修対策	恒久対策予定 (対策中を含む)	恒久対策済	対象箇所を利用する児童生徒数
1	町道 十日町下本庄2号線	町総合福祉センター西側から下る道路	木が生い茂っている状況である。	樹木の伐採		道路機能に問題は特になし	道路機能に影響がある場合は随時対応とする	(道路機能) 都市建設課 (伐採等) 状況により地権者		○			33
2	町道 仲町谷ノ口線	Aコープ国富店横の道路	車もスピードを出して降りてくる。また雨天時は崖側から水が出て滑りやすくなる。	道路拡幅	児童への安全指導により対応		児童への安全指導により対応	学校教育委員会	○				27
3	町道 六日町八幡線	仲町橋	道幅が狭く、自動車と児童の距離が近い状況である。	歩道の設置	路肩部分の除草実施 白線の引き直し	歩道の設置は難しいため、白線の引き直しを実施	白線引き直し実施	都市建設課		○		○	27
4	町道 稲荷仮屋原線	八幡から仮屋原への道路	路側帯がない。歩行者用の白線も消えかかっている。	車道と歩道の明確な区別		谷ノ口橋付近から、古城橋付近までの施工完了	白線引直しは前年度実施済。 道路改良施工中	都市建設課			○		20
5	県道 法ヶ岳本庄線	毎日屋〜こばと保育園	通学路になっているが、車道が狭いところがあり自動車との接触等、事故が心配である。	道路拡幅 歩道の設置			道路拡幅 歩道の設置	高岡土木事務所			○		

対策箇所一覧表

【森永小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	安全対策	維持補修対策	恒久対策予定 (対策中を含む)	恒久対策済	対象箇所を利用する児童生徒数
1	町道 向高須志田線	森永交差点から森永橋方面道路	歩道がない区間があり、歩行者と自動車の距離が近く危険である。	歩道の設置	児童への安全指導により対応		児童への安全指導により対応	学校教育委員会	○				23
2	町道 向高須志田線	森永交差点から森永小方面道路	廃屋から道路に草や樹木がはみ出ている	樹木の除草		道路機能に問題は特になし	道路機能に影響がある場合は随時対応とする	(道路機能) 都市建設課 (伐採等) 状況により地権者		○			25
3	町道 森永中央線	森永交差点から森永小方面道路	竹田地区の児童が通る小道(橋)付近に草が生い茂り、自動車から児童が見えづらい	除草		道路機能に問題は特になし 除草は地区等で実施済み	道路機能に影響がある場合は随時対応とする	(道路機能) 都市建設課 (伐採等) 状況により地権者		○			38
4	県道 都農綾線	須志田橋南側交差点	横断歩道の箇所に歩行者たまりがなく歩行者と自動車の距離が近く危険である。	歩行者たまりの設置			交差点改良	高岡土木事務所			○		
5	町道 十日町須志田線	須志田橋南側交差点	横断歩道の箇所に歩行者たまりがなく歩行者と自動車の距離が近く危険である。	歩行者たまりの設置			局部改良	都市建設課			○		

対策箇所一覧表

【八代小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	安全対策	維持補修対策	恒久対策予定 (対策中を含む)	恒久対策済	対象箇所を利用する児童生徒数
1	町道 尾園永田線	門前橋 (町道)尾園永田線	幅が狭く、児童と車の接触が危ぶまれる。	橋を交互通行にするか、歩行者専用の橋の設置要望	児童への安全指導により対応		児童への安全指導により対応	学校教育委員会	○				
2	町道 馬場牛の宮線	小学校前の郵便局～門前	歩道に雑草が茂り、折れた竹も出てきている。登下校する際、けがをする可能性が高いと考える。	雑草や竹などの除去	R3対策済み		道路機能に影響がある場合は随時対応とする	(道路機能)都市建設課 (伐採等)状況により地権者		○			
3	県道 都農綾線	馬渡地区～大坪交差点 (県道) 都農綾線	歩道に落ち葉が重なり、とても滑りやすくなっている。	落ち葉除去			状況に応じて随時対応	高岡土木事務所		○			

対策箇所一覧表

【木脇小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	安全対策	維持補修対策	恒久対策予定 (対策中を含む)	恒久対策済	対象箇所を利用する児童生徒数
1	県道 旭村木脇線	県道 旭村木脇線 (三名 山崎橋)	大雨の際、歩道側にまで水が溢れ、車道側を通行しないといけないケースがある。横断歩道に向けて坂になっており、速度を出す車も多く危険である。	排水設備の点検・改善				高岡土木事務所			○		21
2	町道 馬場塚原線	町道 馬場公民館に降りてくる手前の坂	一部にガードレールがない箇所がある。先がガケのようになっていたため危険である。	ガードレールの設置	児童への安全指導により対応		児童への安全指導により対応	学校教育委員会	○				30
3	町道 岩知野平原線	町道 平原地区	大雨の際、冠水することがある。	排水設備の点検	児童への安全指導により対応	冠水時の現地確認を行う。		学校教育委員会 都市建設課	○				6
4	町道 桑鶴堂ヶ峯線	町道 プール入り口の坂道	坂の上はカーブになっており、三名方向から走行してくる車が見えづらい。スピードを出す自動車も多い。	カーブミラーの変更・増設 ガードパイプ設置	児童への安全指導により対応 児童の安全確保のため、交通指導・取締りを実施		ガードパイプの設置等の検討	学校教育委員会 総務課 高岡警察署	○		○		8
5	県道 旭村木脇線	学校下交差点～平原交差点	交通量が多く、スピードを出している車も多い。車道と歩道の間ガードパイプがなく危険である	ガードパイプの設置			ガードパイプ延伸の検討	高岡土木事務所			○		
6	県道 宮崎須木線	国富SIC付近交差点～宮崎市境	大型車両が通行する交通量の多い路線だが、片側に歩道が無く通学に支障を来している	歩道の設置			歩道の設置	高岡土木事務所			○		
7	県道 旭村木脇線	やちよ荘・三名トレーニングセンター付近	幅員が狭く、歩道がない	道路拡幅 歩道の設置			道路拡幅 歩道の設置	高岡土木事務所			○		

対策箇所一覧表

【八代中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	安全対策	維持補修対策	恒久対策予定 (対策中を含む)	恒久対策済	対象箇所を利用する児童生徒数
1	町道 大坪殿尾線	町道 大坪殿尾線 (たばこ乾燥場から、八代中学校への坂道)	コケが多く、滑りやすい。木や竹が通学の妨げになる	コケの除去 木の剪定、除草	R3対策済み		道路機能に影響がある場合は随時対応とする	(道路機能) 都市建設課 (伐採等) 状況により地権者		○			13
2	町道 馬場牛の宮線	町道 馬場牛の宮線 (八代中学校から、伊左生(一丁目)方面へ下りていく坂道)	コケが多く、滑りやすい。木や竹が通学の妨げになる	コケの除去 木の剪定、除草	R3対策済み		道路機能に影響がある場合は随時対応とする	(道路機能) 都市建設課 (伐採等) 状況により地権者		○			18
3	県道 都農綾線	県道 都農綾線 (JA八代から北俣方面への道)	コケが多く、滑りやすい。木や竹が通学の妨げになる	コケの除去 木の剪定、除草			状況に応じて随時対応	高岡土木事務所		○			11

対策箇所一覧表

【木脇中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	安全対策	維持補修対策	恒久対策予定 (対策中を含む)	恒久対策済	対象箇所を利用する児童生徒数
1	町道 六野堂ヶ峯線	木脇小学校から六野方面に上がる道(堂ヶ峯) 町道 六野堂ヶ峯線	六ツ野側に近い歩道は、山側に落ち込んでいたり亀裂が入ったりしている。自転車で通るところに落ち葉がたまっており、雑草がはえていたりしており、車道の中央付近を通行しなければならず、それによる学校側へのクレームもあった。	車道脇、歩道の補修・整備	危険杭の設置、道路清掃及び土砂浚渫実施済み(R3) 生徒への安全指導により対応		生徒への安全指導により対応	都市建設課	○	○			10
2	法定外公共物 (県道 26号線～県道 14号線に抜ける道)	Gコーポ裏道	近道をする車が急に飛び出してくる。佐土原国富線に止まれの標識があるが、路面の停止線が歩道ギリギリで見えにくい	停止線を確認しやすくしてほしい	生徒への安全指導により対応 車両への注意喚起表示設置の検討 児童の安全確保のため、交通指導・取締りを実施		児童への安全指導により対応 停止線の設置位置変更	学校 教育委員会 高岡警察署 総務課	○		○		10
3	町道 宮本線	宮下橋に向かう道路	歩道脇の雑草が伸びており、自転車の通行の妨げになる	要望箇所修繕	要望箇所の除草実施 (R3実施済)		状況により随時対応とする	都市建設課		○			15
4	県道 旭村木脇線	学校下交差点～平原交差点	交通量が多く、スピードを出している車も多い。車道と歩道の間にガードパイプがなく危険である	ガードパイプの設置			ガードパイプ延伸検討	高岡土木事務所			○		15