

対策箇所一覧表

【本庄小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道宮崎須木線	十日町東の高妻商店前の交差点	車の往来が多く、信号が黄色になっても強引に進入する車が多い。	警察官による立番指導またはPTA及び教員の指導			警察官による立番指導またはPTA及び教員の指導	国富町 高岡警察署	
2	県道法ヶ岳本庄線	毎日屋〜こぼと保育園	歩道がなく、民家との間が狭いため、通学路としては非常に危険である。	線形改良、歩道整備	通学ルートを変更		線形改良、歩道整備	高岡土木事務所	
3	県道高鍋高岡線	三輝建設前	歩道がないため、通行に支障がある	歩道整備	減速マーキングの設置		歩道整備	高岡土木事務所	
4	県道南俣宮崎線	田尻〜嵐田の区間	狭い歩道の場所があり、通行に支障がある	歩道整備	減速マーキングの設置		歩道拡幅	高岡土木事務所	
5	町道仲町下本庄線	学校より嵐田(垣原印刷)方面へ下りる坂道	歩道外側のパイプ式ガードパイプが腐食しているため、転落の危険がある。	ガードパイプの設置			ガードパイプの設置	国富町	
6	町道仲町谷ノ口線	Aコープ横から八幡へ下りる坂道	歩道も街灯もないため、暗くて人目につかない	街灯、歩道の設置			街灯、歩道の設置	国富町	
7	町道稲荷仮屋原線	デイスアービス「やはた」から仮屋原・一丁田へ下りる坂道	歩道も街灯もないため、暗くて人目につかない	街灯、歩道の設置			街灯、歩道の設置	国富町	
8									
9									
10									

対策箇所一覧表

【森永小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道南俣宮崎線	向高の区間	歩道がないため、通行に支障がある	歩道整備			歩道整備 (H26年度より歩道整備中)	高岡土木事務所	
2	町道向高須志田線	向高交差点～森永橋	道路と水田の段差があり、路側帯が狭いので、いざという時に避難ができない。	路側帯の拡張、歩道整備			路側帯の拡張、歩道整備	国富町	
3	町道竹田中央線	オリンピック付近～石峯	道路幅が狭く、見通しも悪い。	道路の拡張			道路の拡張	国富町	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

対策箇所一覧表

【八代小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道都農綾線	高田原のT字路	森永から上がってくる側から道路の状況が見えにくい。	カーブミラーの設置 (右斜め前)	注意看板の設置		カーブミラーの設置	国富町	
2	町道馬場牛の宮線	小学校八代中地区～十文字地区道路沿い	がけ崩れ	復旧作業	大型土嚢設置		法面整備	国富町	
3	町道尾園永田線	門前橋付近	道路が狭く、車の往来もおおく、危険。川のそばで、歩道もない。	道路拡張、歩道整備			道路拡張、歩道整備	国富町	
4	町道大坪殿尾線	八代小学校前のT字路	郵便局に向かって上がってくる側から、道路に出るときに見えにくい。	カーブミラーの設置 (郵便局側と向かい側)			カーブミラーの設置 (郵便局側と向かい側)	国富町	
5									
6									
7									
8									
9									
10									

対策箇所一覧表

【木脇小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
1	県道旭村木脇線	宮下橋先の交差点	白線が消えかかっている	白線の塗りなおし	交通管理者との協議		白線の塗りなおし	高岡警察署	
2	県道旭村木脇線	一丁田～三名交差点	道幅が狭く、歩道がないため、通行のとき車両と接触する危険がある	線形改良、歩道整備			線形改良、歩道整備	高岡土木事務所	
3	町道堂ヶ峯下線	三名地区の霧島神社からさくら苑へ抜ける道路	歩道がないため、車同士の離合の際、歩行者と接触する危険がある。	歩道整備			歩道整備	国富町	
4	町道金留桑鶴線	金留地区のタカヤマ北側のカーブ	学校方面からタカヤマ方面へ行く車が内側を回るため、巻き込まれる危険がある。	ガードレールの設置			ガードレールの設置	国富町	
5	町道岩知野平原線	木脇保育園から元三隅建設資材置き場までの道路	道路の幅が狭いためか歩道がなく、スピードを出して通る車が多い。	歩道整備			歩道整備	国富町	
6	町道日の出線	塚原地区の団地内道路	坂道が多く、車も自転車もスピードが出やすいため危険である。	歩道整備			歩道整備	国富町	
7	県道旭村木脇線	三名JA出荷場～堂ヶ峯	歩道が狭い箇所がある。	歩道拡幅	減速マーキングの設置		歩道拡幅	高岡土木事務所	
8									
9									
10									

対策箇所一覧表

【本庄中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道宮崎須木線	なかよし歩道橋付近 (くにとみ幼稚園下のカーブ)	歩道がなく、カーブになっているため見通しが悪く、車が内回りすると接触の恐れがあり危険	歩道整備	減速マーキングの設置		歩道整備	高岡土木事務所	
2	県道宮崎須木線	えぐち歯科前交差点	登校・下校時は車両の通行が多く、生徒が横断歩道を渡る際に車が突っ込んでくることもあり、危険に感じる。	歩車分離式信号の設置			歩車分離式信号の設置	高岡警察署	
3	県道宮崎須木線	幼稚園～藤元建設機械ターミナル	外灯の設置数が少なく、暗くて危険である	防犯灯の設置			防犯灯の設置	国富町	
4	町道十日町寺中線 町道仲町谷ノ口線	①川越理容店前 ②Aコープ前	脇道から主要道宮崎須木線へでる箇所が、車から自転車が見にくい ため、接触の危険がある	カーブミラーの設置			カーブミラーの設置	国富町	
5	町道本庄高校下線	本庄高校下通学路	竹藪が道にせり出ている	定期的な樹木の剪定			樹木の剪定	国富町	
6	県道宮崎須木線	あずま亭前交差点	歩道が片方しかなく、この横断歩道を渡るしかないが、車両の通行が多くスピードも出ているので危険である。	押しボタン式信号機の設置	減速マーキングの設置		押しボタン式信号機の設置	高岡警察署 高岡土木事務所	
7									
8									
9									
10									

対策箇所一覧表

【八代中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道都農綾線	JA支所～北俣方面	路面の状況が悪い (落ち葉やコケ)	定期的な清掃・整備			定期的な清掃・整備	高岡土木事務所	
2	県道都農綾線	中部グリーンロード入口の交差点	外灯が消えており、暗い	外灯の復旧			外灯の復旧	高岡土木事務所 国富町	
3	県道都農綾線	JA支所～馬渡方面	路面の状況が悪い (落ち葉やコケ)	定期的な清掃・整備			定期的な清掃・整備	高岡土木事務所	
4	県道都農綾線	深年小原山～仏喰田橋	歩道がなく、カーブになっているため見通しが悪く、車両が内回りすると接触の恐れがある	歩道整備	減速マーキングの設置		歩道整備	高岡土木事務所	
5	町道馬場牛の宮線	中学校校門から門前方面への坂	路面の状況が悪い (落ち葉やコケ)	定期的な清掃・整備			定期的な清掃・整備	国富町	
6	町道大坪殿尾線	中学校校門から永田方面への坂	路面の状況が悪い (落ち葉やコケ)	定期的な清掃・整備			定期的な清掃・整備	国富町	
7	町道萩原川上線	切畑交差点から深年方面への坂	外灯が消えており、暗い	外灯の定期点検及び復旧			外灯の定期点検及び復旧	国富町	
8	町道大坪殿尾線	八代小学校前交差点～切畑バス停付近	道幅が狭く、歩道がない。大型車一台でも路側帯に入るため、生徒が一時停止して避けなければならない。	道路拡幅、歩道整備			道路拡幅、歩道整備	国富町	
9									
10									

対策箇所一覧表

【木脇中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道旭村木脇線	木脇保育所前の道路	道路が狭く、歩道もない。 この区間は車両の通行が多く、接触の危険がある。	横断歩道の設置 擬縁石の塗りなおし			・横断歩道の設置 ・擬縁石の塗りなおし 道路改良バイパス工事 (H25年度より実施中)	高岡警察署 高岡土木事務所	
2	県道高鍋高岡線	牧原地区	この区間は、車がスピードを出しており、歩道がないため通行が危険である	線形改良、歩道整備			線形改良、歩道整備 (H26年度より実施中)	高岡土木事務所	
3	町道桑鶴堂ヶ峯線～ 六野堂ヶ峯線	小学校裏から六ツ野の県道 高鍋高岡線に抜ける道路	道路幅が狭いためか、歩道も狭い。また、樹木が茂り、全体的に見通しも悪い。そのため車両に気づきにくい。	樹木の剪定			樹木の剪定	国富町	
4	町道金留塚原線	国道沿のオーパス看板から 入る脇道	道幅が狭く、街灯も何もないため非常に暗い。	防犯灯の設置			防犯灯の設置	国富町	
5									
6									
7									
8									
9									
10									