

対策箇所一覧表

【本庄小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済	対象箇所を 利用する児 童生徒数
1	町道 中町下本庄線	綾川総合土地改良区から本庄高校方面への歩道	樹木の垂れ下がりと草野の伸び等により児童が歩きにくい。	樹木の伐採			状況に応じて随時対応	都市建設課		26
2	県道 高鍋高岡線	ヤクルトから宮崎市北消防署西部出張所付近西側	歩道がない箇所があり、自動車との接触が心配である。	歩道の設置	児童への安全指導により対応		歩道整備に向けて要望を進めて行く。また、当面の対策として出来ることがないか、地元の意見を踏まえつつ検討していきます。	学校 高岡土木事務所		17
3	町道 嵐田村中1号線	宮崎市北消防署西部出張所南側道路	狭い道路のすぐ脇に用水路があり、欄干がないため落ちる危険がある。	防護柵の設置	児童への安全指導により対応		児童への安全指導により対応	学校 都市建設課		13
4	町道 相荷坂屋原線	八幡から坂屋原への道路	路側帯がない。歩行者用の白線も消えかかっている。	車道と歩道の明確な区別	児童への安全指導により対応		白線引き直しは令和3年度 白線施設改修実施中	都市建設課		20

対策箇所一覧表

【森永小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 向高須志田線	森永交差点から森永橋方面道 路	歩道がない区間があり、歩行者と自動車の距離が近く危険である。	歩道の設置	児童への安全指導により対応	児童への安全指導により対応	児童への安全指導により対応	学校教育委員会	14
2	町道 十日町須志田線	須志田体育館東側交差点	横断歩道がないため、道路の横断が危険である	横断歩道の設置			横断歩道の設置の検討	高岡警察署	4

対策箇所一覧表

【木脇小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済	今後定期的に実施する児童生徒の安全対策を実施する
1	町道 桑鶴堂ヶ塩線	町道 プール入り口の坂道	坂の上はカーブになつており、三名方向から走行していく車が見えづらい。スピードを出す自動車も多い。	ガードレールの設置検討	ガードレールの設置等の検討	児童への安全指導により対応 児童の安全確保のため、交通安全指導・取締りを実施	ガードレールの設置等の検討	学校 教育委員会 総務課 高岡警察署		2
2	県道 旭村木脇線	三名交差点～平原交差点	交通量が多く、スピードを出している車が多い。	ガードハイブの設置検討	R4.7m施工下ガードハイブ 54.0m施工済み	児童への安全指導により対応 児童の安全確保のため、交通安全指導・取締りを実施	R4.7m施工下ガードハイブ 54.0m施工済み	学校 教育委員会 高岡土木事務所 高岡警察署		30

対策箇所一覧表

【本庄中学校】

点検番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済	対象箇所を 利用する児 童生徒数
1	町道 仲町下本庄線	綾川総合土地改良区から本庄高校方面への歩道	樹木の垂れ下がりと草野の伸び等により危ない。雨の日は自転車が滑りやすい。	樹木の伐採、削葉の改善				状況に応じて随時対応	都市建設課		15
2	県道 宮崎須木線	村岡ホンダ交差点から宮王丸方面	歩道の破損や樹木の切り株が見られる。	歩道の修繕				随時、歩道の修繕、切株の除去を行います	高岡土木事務所		200

対策箇所一覧表

【八代中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済	対象箇所を 利用する居 童生徒数
1	町道 大坪殿尾線 (たばこ乾燥場から、八代中学校への坂道)	町道 大坪殿尾線 (たばこ乾燥場から、八代中学校への坂道)	コケが多く、滑りやすい。木や竹がコケの除去、除草木の剪定、除草 通学の妨げになる				道路機能に影響がある場合は 随時対応とする	都市建設課		14
2	町道 馬湯牛の宮線 (八代中学校から、伊佐生(一丁 田)方面へ下りていく坂道)	町道 馬湯牛の宮線 (八代中学校から、伊佐生(一丁 田)方面へ下りていく坂道)	コケが多く、滑りやすい。木や竹がコケの除去、除草 通学の妨げになる				道路機能に影響がある場合は 随時対応とする	都市建設課		12
3	県道 都農縁線 (北俣方面から馬鹿方面への道)	県道 新豊縁線 (北俣方面から馬鹿方面への道)	コケが多く、滑りやすい。木や竹がコケの除去、除草 通学の妨げになる				路線担当業者で清掃等を随時 行っています。	高岡土木事務所		19

対策箇所一覧表

【木賃中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策実績	対象箇所を 利用する児 童生徒数
1	町道 小瀬寺前線	奥聖寺手前の造成工事中の道路	奥聖寺手前のところから県道14号線に出るところまで、造成工事で大型車両が通る。また、抜け道にもなっており、スピードを出す車もある。	生徒への安全指導により対応	造成工事が終わった時点での程度状況確認を行う。	生徒への安全指導	総務課			5