

対策箇所一覧表

【本庄小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	安全対策	維持補修 対策	恒久 対策予定 (対策中を 含む)	恒久 対策済	対策完了 期年度
1	町道 十日町下本庄2号線	町総合福祉センター西側から 下る道路	木が生い茂っている状況である。	樹木の伐採		道路機能に問題は特になし	道路機能に影響がある場合は 随時対応とする	(道路機能) 都市建設課 (伐採等) 状況により地権者		○			23
2	県道 高崎高岡線	宮崎市北消防署西部出張所付 近から町道嵐田田尻線との交 差点	県道の西側に歩道がない部分があり、自動車との接触事故が心配である。	歩道の設置	児童への安全指導により対応		歩道整備	学校 高岡土木事務所	○				29
3	町道 嵐田村中1号線	宮崎市北消防署西部出張所南 側道路	狭い道路のすぐわきに用水路があり、柵がないため落ちる危険がある。	防護柵の設置	児童への安全指導により対応		児童への安全指導により対応	学校 都市建設課	○		○		21
4	町道 稲荷飯屋原線	八幡から飯屋原への道路	路側帯がない、歩行者用の白線も消えかかっている。	車道と歩道の明確な区別		谷ノ口橋付近から、古城橋 付近までの施工完了	白線引直しは前年度実施済。 道路改良施工中	都市建設課			○		20
5	法ヶ岳本庄線	県道宮崎須木線交差点からこ ぼと保青園付近	交通量が多く、スピードを出している車も多い。南側は歩道が未整備であるため、歩行者との車の接触等の事故が懸念される。	歩道の設置	児童への安全指導により対応		歩道整備	学校 高岡土木事務所	○		○		5

対策箇所一覧表

【森永小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	安全対策	維持補修 対策	恒久 対策予定 (対策中を 含む)	恒久 対策済	対策箇所を 利用する児童 発生回数
1	附道 向高須志田線	森永交差点から森永橋方面道 路	歩道がない区間があり、歩行者と 自動車の距離が近く危険である。	歩道の設置	児童への安全指導により対応		グリーンベルトの設置 児童への安全指導により対応	都市建設課 学校 教育委員会	○		○		62

対策箇所一覧表

【木脇小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	安全対策	維持補修 対策	恒久 対策予定 (対策中を 含む)	恒久 対策済	対策箇所を 利用する児 童生徒数
1	県道 高崎高岡線	上六野地区 スクールバスバス停 付近	バス停から車側に道路を横断する 際、大型自動車の交通量も多く、見通 しも悪い危険である。	標識等の設置	児童への安全指導により対 応 路面標示		信号の設置	高岡警察署 高岡土木事務所	○				31
2	町道 岩知野平原線	町道 平原地区	大雨の際、冠水することがある。	排水設備の点検	児童への安全指導により対 応	冠水時の現地確認を行う。		学校 教育委員会 都市建設課	○				5
3	県道 旭村木脇線	学校下交差点～平原交差点	交通量が多く、スピードを出してい る車も多い。車道と歩道の間は ガードパイプがなく危険である	ガードパイプの設置			ガードパイプ設置	高岡土木事務所				○	25
4	町道 岩知野平原線	岩知野地区 サンフローラ宮崎 からげいめい記念病院へ抜け る道(町道)	朝、有田方面からの車と有田へ向 かう車とで混雑し、児童の登校が 危険である。	車道と歩道の明確な区別 歩道の設置	児童への安全指導により対 応		路側帯の設置の検討	学校 教育委員会 都市建設課	○		○		7
5	県道 宮崎須木線	宮崎市境から国富スマートIC東 側	交通量が多く、スピードを出してい る車も多い。雨際は歩道が未整備 であるため、歩行者と車の接触等 の事故が懸念される。	歩道の設置	児童への安全指導により対 応		歩道設置	学校 高岡土木事務所	○		○		7
6	県道 旭村木脇線	県道高崎高岡線交差点から一 丁田農村公園付近	交通量が多く歩道が未整備である ため、歩行者と車の接触等の事故 が懸念される。	歩道の設置	児童への安全指導により対 応		歩道設置	学校 高岡土木事務所					5



対策箇所一覧表

【八代中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	灌水路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	安全対策	維持補修対策	恒久対策予定(対策中を含む)	恒久対策済	対象箇所を利用する児童生徒数
1	町道 大平殿尾線	町道 大平殿尾線 (たばこ乾燥場から、八代中学校への坂道)	コケが多く、滑りやすい。木や竹が通学の妨げになる。	コケの除去 木の剪定、除草	対策済み		道路機能に影響がある場合は随時対応とする	(道路機能) 和市建設課 (伐採等) 状況により地権者		○			10
2	町道 馬場牛の宮線	町道 馬場牛の宮線 (八代中学校から、伊左生(一丁目)方面へ下りていく坂道)	コケが多く、滑りやすい。木や竹が通学の妨げになる。	コケの除去 木の剪定、除草	対策済み		道路機能に影響がある場合は随時対応とする	(道路機能) 和市建設課 (伐採等) 状況により地権者		○			9
3	県道 都農線	県道 都農線 (JA八代から北農方面への道)	コケが多く、滑りやすい。木や竹が通学の妨げになる。	コケの除去 木の剪定、除草			状況に応じて随時対応	高岡土木事務所		○			13

対策箇所一覧表

【木脇中学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	安全対策	維持補修 対策	恒久 対策予定 (対策中を 含む)	恒久 対策済	対策箇所を 利用する原 重生徒数
1	町道 六野堂ヶ峯線	木脇小学校から六野方面に上がる道(堂ヶ峯)町道 六野堂ヶ峯線	六野側に近い歩道は、山側に落ち込んでいたり亀裂が入っていたりいる。自転車で通るところに落ち葉がたまっていたり、雑草がはえていたりしている。	車道脇、歩道の補修・整備	危険杭の設置、道路清掃及び土砂浚渫実施済み(R3)生徒への安全指導により対応		生徒への安全指導により対応	都市建設課	○	○			8
2	県道 旭村木脇線	学校下交差点～平原交差点	交通量が多く、スピードを出している車も多い。車道と歩道の間にガードパイプがなく危険である	ガードパイプの設置			ガードパイプ設置	高岡土木事務所				○	20